

Levé photogrammétrique "Post-tempête" par ULM - Un outil d'observation et d'analyse des impacts et de la vulnérabilité des côtes sableuses du Roussillon

E. Palvadeau¹, G. Bossennec², V. Sibert³, Y. Balouin¹ et P. Lanzellotti⁴

25/11/2020







Contexte

La côte sableuse catalane

- Une tendance à l'érosion diagnostiquée sur les 60 dernières années (0,5m/an), inégalement répartie
- Mais des manifestations qui n'ont pas l'ampleur ou les conséquences de ce que l'on peut voir sur d'autres côtes sableuses, y compris en Occitanie
- Des problèmes localisés, le plus souvent en lien avec les secteurs aménagés
- Des embouchures de fleuves très dynamiques, mobiles et qui contribuent à l'alimentation en sable des plages de la cellule sédimentaire catalane









Secteurs suivis en 2020

Secteurs suivis en topo-bathymétrie 2 fois par an Secteurs suivis en topographie (cordons dunaires et plages émergées) par photogrammétrie tous les deux ans

Contexte

L'Observatoire Obs Cat de la Côte sableuse catalane

Objectifs

- Préciser les évolutions saisonnières en fonction des conditions hydrodynamiques locales – 2 campagnes de mesures/an
- Préciser les fonctionnements et les sensibilités de chaque site suivi
- Intégrer ces connaissances, pour des préconisations de gestion du trait de côte adaptées à chaque site et à ses problématiques

2013 Création 44 km Linéaire sableux concerné

Sites de plage suivis


Cordons dunaires suivis


Tendance historique





Evolutions saisonnières
























Mesures topographiques (plages émergées, trait de côte, petits fonds marins)


















Traits de côte

Septembre 2018 Evolution du trait de côte :

Mesures bathymétriques (plages immergé Sondeur + DGPS - levés de transects









Suivi par caméra vidéo - mouvement du trait de côte, des barres sableuses à haute fréquence, effets tempêtes













Suivi par photogrammétrie – cordons dunaire, embouchures Prises de vues par drone, autogire, ULM Suivi bathymétrique des embouchures interne – drone bathy








BRGM — SERVICE GÉOLOGIQUE NATIONAL — WWW.BRGM.FR




A l'échelle annuelle – évolution des bilans sédimentaires










Synthèse globale sur les 6 années de suivi





Contexte sédimentaire

- Ouvrages lourds
- Principales sources sédimentaires
- Sens de la dérive littorale dominante
- Sous cellules sedimentaires (6)

Principales zones de perturbation du transit sédimentaire

- Secteurs en déficit chronique
- Ensemble d'ouvrages lourds engendrant la perturbation sédimentaire
- Principales zones d'accumulation sédimentaire

Grandes tendances de l'évolution de la position du trait de côte

- zone de recul du trait de côte, réduction de la largeur de plage
- zone de stabilité relative du trait de côte et de la largeur de plage
- zone de progression relative du trait de côte, élargissement de la plage

Dynamiques cross-shore des barres sous-marines sur les secteurs instrumentés

- ---- Barres ayant tendance à avancer vers la plage émergée
- Barres ayant tendance à être stables malgré une migration longshore
- --- Barres ayant tendance à migrer vers le large

Occupation du sol

- Présence de cordons dunaires (reliques ou conservés)
- Espaces à dominante urbaine

Etat de conservation des cordons dunaires

- Bon
- Médiocre
- Mauvais



Et le rôle des tempêtes ?

Moteurs essentiels dans l'évolution morpho-dynamique des plages

- Analyser des impacts (zones naturelles et zones aménagées et/ou à enjeux)
- Identifier les secteurs vulnérables
- Identifier les facteurs de vulnérabilité (pente, altitude cordon dunaire...)
- Analyser la résilience naturelle (comparaisons avec les suivis saisonniers suivants)
- Adapter la gestion des sites
- => Mise en place d'un outil complémentaire = Levé et analyse post-tempête













Méthodologie

Doit répondre à 3 critères principaux

- Rapidité d'intervention : relevés d'impacts au plus près de l'évènement avant atténuation naturelle (résilience du milieu), à concilier avec interventions d'urgence des services communaux (nettoyage des plages, des laisses de mer, etc.) et la météo
- Précision suffisante : reconnaissance optimale et homogène des différents types d'impacts le long de la côte
- Coût

Choix porté naturellement vers la photogrammétrie, largement utilisée par l'ObsCat







Méthodologie

Le levé :

- Survol par autogire ou ULM de l'ensemble du littoral sableux catalan soit 44 km
- Prises de vues : appareil photo 24 mm f2.8, altitude ~260 m, ~10 000 clichés
- Calage pour géoréférencement : base de donnée de cibles permanentes sur points fixes et cibles temporaires posées et relevées le jour même

Les produits en sortie :

- Ortophotographies résolution 6,5 cm/pixel
- Modèle numérique de surface (MNS) résolution 7 à 8 cm/pixel

Les analyses produites :

- Cartographie des impacts à la côte par photo interprétation
- Identification des facteurs de vulnérabilité des sites ObsCat Traitements sur MNS
 - Run-up et altitude de la crête dunaire
- Déplacements sédimentaires par comparatif topographique / campagne
 ObsCat précédente de fin d'été







SERVICE GÉOLOGIQUE NATIONAL — WWW.BRGM.FR

3 levés de ce type réalisés


Tempête Emma 28 Février au 2 Mars 2018
 →Levé du 6 mars 2018


Levé post-hivernal de Mars 2019

Tempête Gloria 20-23 Janvier 2020
 → Levé du 25 Janvier 2020









Typologie des impacts

- Franchissements/recouvrements dunaires : recouvrements partiels voire complet de la végétation dunaire par les sédiments, révélant une atteinte par les vagues, par franchissement de la dune par le jet de rive.
 - →baisse de densité de végétation sur les cordons dunaires
 - → présence de laisses de mer sur ou à l'arrière des dunes



- Percées ou brêches dunaire: zones où la mer a traversé le cordon dunaire empruntant le plus souvent les chemins d'accès aux plages, aménagés ou spontanés (zones de faiblesses altimétriques). Rarement à proprement parler de brèches.
 - →en arrière dune, présence de dépôts sableux sous forme d'éventails et/ou de laisses de mer constituées de bois flottés et de déchets









Typologie des impacts

 Secteurs submergés en arrière dune : zones anormalement humides ou inondées. Elles ont été repérées par comparaison de l'orthophotographie post-tempête avec des images satellites ou levés de suivis précédents. On retrouve aussi des laisses de mer sur ces secteurs

 Dégâts urbains: zones submergées en front de mer, présence de laisses de mers, dépôt de sable, dégâts encore visibles sur les zones urbanisées, routes, places et zones piétonnes












Typologie des impacts

Erosions dunaires : falaises d'érosion dunaire

Bois flottés : bois morts (branches et troncs) apportés par les fleuves lors des crues. Concomitance tempête marine/fortes précipiations
















Exemples sur la commune de Torreilles

 Tempête Emma 28 Février au 2 Mars 2018

→Levé du 6 mars 2018








Exemples sur la commune du Barcarès

 Tempête Emma 28 Février au 2 Mars 2018

→Levé du 6 mars 2018






Exemples sur la commune de Sainte-Marie-la-Mer

 Tempête Gloria 20-23 Janvier 2020

→Levé du 25 Janvier 2020





Туре

0 - Recouvrement/Franchissement dunaire



 4 - Dégâts urbains : zones submergées, laisses de mer, dépôts de sable

5 - Bois flottés

6 - Erosion dunaire (falaises érosion...)



Exemples sur la commune de Sainte-Marie-la-Mer

 Tempête Gloria 20-23 Janvier 2020

→Levé du 25 Janvier 2020



BRGM — SERVICE GÉOLOGIQUE NATIONAL — WWW.BRGM.FR





Facteurs de vulnérabilité


Calcul à partir du modèle numérique de surface(MNS)


- Run-up: hauteur maximale atteinte par le déferlement des vagues sur la plage ou sur un ouvrage. Fonction de la pente de la plage
- Altitude de la crête dunaire






Ligne de crête de dune,run-up et dégâts sur le secteur Central







Facteurs de vulnérabilité

Quelques résultats


Tempête Emma 28 Février au 2 Mars 2018 (levé du 6 mars 2018)


- Constat général : cumul des 2 facteurs run-up fort et altitude crête peu élevée explique la plupart des impacts observés
- Sur d'autres secteurs, un seul facteur :
 - Torreilles : cordon dunaire assez élevé, run-up fort
 - → Peu de franchissement/recouvrement
 - Cordon dunaire du Mas de l'Isle (Nord Barcarès) : crête dunaire peu élevée, run-up faible
 - → franchissements/recouvrements nombreux et étendus
- Facteurs anthropiques : accès plage, plateforme des restaurants de plage
 - Vulnérabilité plus forte, accentuée si run-up fort (Nord de Canet, Torreilles)
- Mise en évidence protection naturelle des cordons dunaires
 - Nord Barcarès, dégâts urbains atténués au droit du cordon dunaire






Ligne de crête de dune,run-up et dégâts sur le secteur Central







Conclusion

- Des relevés précis et exhaustifs à l'échelle de l'unité sédimentaire et au droit des sites sensibles en particuliers
- Apport important à la connaissance de l'impact des phénomènes de tempêtes / sites → mise à jour de l'état des zones de faiblesses connues, détection de nouvelles zones vulnérables
- Inter-comparaion des levés/événements
 variabilités des impacts : répartition, importance et types / caractéristiques des tempêtes
- Données utiles pour les communes : cas du PCS* de Sainte-Marie
- Importance des relevés photo terrain : valident et complètent
 l'information (cas des zones urbaines rapidement nettoyées)
- Réalisation des levés au plus près de la fin de l'événement

*Le Plan Communal de Sauvegarde regroupe l'ensemble des documents de compétence communale contribuant à l'information préventive et à la protection de la population en cas de survenance d'une catastrophe majeure, d'un phénomène climatique ou de tout autre événement de sécurité civile









